

Märklin 8397 (Hamo DC) - Schlepptender-Dampflokomotive BR 03 der (D)DR, digital & ESU LokSound 5

Art. Nr.: 96235

149,90 €

Spurweite: H0
Steuerung: digital
Typ: Dampflokomotive
Epoche: III

Märklin



Gewicht: 1.1 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Schlepptender-Dampflokomotive BR 03 der DR (DDR) (Hamo DC)

Epoche III

Betriebs-Nr. 03 157

LüP ca. 278 mm

Der werksseitige Motor wurde getauscht auf einen 5-poligen Motor

3 Achsen angetrieben, davon 2 über Kuppelstangen, 2 Haftreifen

Lok weitgehend aus Metall, Tender Fahrgestell weitgehend aus Metall, Gehäuse aus Kunststoff

Digital-Sound-Decoder ESU LokSound 5 mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM-, Sx-, mfx- und Analog-Betrieb, Decoder unterstützt RailCom II

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Lokpfeife kurz, Glocke, Luftpumpe, Entwässern, Abschlämmen, Kohle schaufeln, Wasserpumpe, Injektor, Dampf ablassen, Kompressor, Schaffnerpfeiff, Bahnhofsansage/mehrere, An-/Abkuppeln, Schienenstoß, Bremse anlegen/lösen, Kurvenquietschen

Spitzensignal 3 x weiß beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar

Kupplungsaufnahme nach NEM 362 am Tender

Kolbenstangenschutzrohre liegen bei

Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

Verpackung mit starken Gebrauchs- und Lagerspuren und Aufkleberabriss des Vorbesitzers

Hinweis(e):

Pufferbohle vorn wurde neu bemalt!

Kesseltür vorn wurde eingeklebt!

Kupplungsschacht am Tender federt nicht mehr in die Mitte, die Federstege sind abgebrochen!

Lok wurde umnummeriert von 03 2202-4 auf 03 157!

Zustand: 3 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.